

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС"

Свидетельство рег. № 43-2-2021-ЭТЛ от 25.01.2021 г.
Срок действия до 24.01.2024 г.

423450, РТ, Альметьевский р-н., г.Альметьевск
ул.Сургутская, д.17, стр.1, ИНН 1644031472

Заказчик: Азн. ЭЭЦ ООО «Татнефть-ЭнергоСбыт»
П/Ст 35/6 кВ №140
Объект: Л.Р.-35кВ В.Л. 21-04
Адрес: Азнакаевский р-н, КНС-56

ПРОТОКОЛ № 999 от «16» января 2023 г.

испытания разъединителя

1. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
2. Протокол не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения заказчика или испытательной лаборатории.
3. На последнем листе протокола ставится печать испытательной лаборатории.
4. Климатические условия:
температура -25 °С; влажность 83 %; давление 767 мм.рт.ст.
5. Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
п.1..8.24 ПУЭ; прил.3 п.16 ПТЭЭП
6. Цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные) сличительные

7. Паспортные данные аппаратов:

№ пп	Наименование	Тип	Ном. напряжение, кВ	Ном. ток, А
1	Трехполюсный разъединитель 35 кВ	РДЗ-2-35/400	35	400

8. Измерение сопротивлений контактной системы постоянному току:

№ пп	Наименование аппаратов	Контактная система			Вывод: (соответствует, не соответствует) Не соответствует
		А	В	С	
1	Трехполюсный разъединитель 35 кВ	355	245	312	

9. Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты:

№ пп	Наименование оборудования	Фаза	Прилож. напряж., кВ	Продолж. испытания	Сопротивление изоляции, МОм	Вывод: (соотв., не соотв.) Не соотв.
1	РДЗ-2-35/400	А	~95	1	800	
2	РДЗ-2-35/400	В	~95	1	950	
3	РДЗ-2-35/400	С	~95	1	900	

10. Перечень приборов:

№ п/п	Наименование прибора	Тип	Заводской номер	Диапазон измерений,	Основная погрешность, %	№ свиде- тельства	Дата поверки	
							последн ей	очередн ой
1	Мегаомметр	Е6-31	1836	0,999-999мгОм	+/-3	6113153	31.08.2021	30.08.2023
2	Миллиомметр	ПТФ/1	2553	10 ⁻⁶ -200Ом	+/-1	6220850	15.03.2022	14.03.2023
3	ЛВИ	HVT-1	656	±(0-70)кВ; ~(0-100)кВ	+/-3	27212	27.07.2021	26.07.2023

9.Примечание:

-

10.акключение:

Полученные результаты измерений не удовлетворяют требованиям

прил.3.1 таб.15 ПТЭЭП; прил.3.1 таб.19 ПТЭЭП

Трехполюсный разъединитель не пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Исполнители: Инженер-наладчик

(должность, профессия)

(подпись)

Мухаметдинов Р.Р.

(расшифровка подписи)

М.П.

электромонтёр

(должность, профессия)

(подпись)

Гильманов Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

Проверил:

Нач-к уч-ка ЦДиН

(должность, профессия)

(подпись)

Антипов А.А.

(расшифровка подписи)

